

RESIDENTE: ING ALEX PALACIOS

ACTIVIDADES:

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, SE DA INICIO CON LA ESCARIFICADA DEL TERRENO EN EL ÁREA UBICADA EN EJE DERECHO, SE PRESENTA FALLA MECÁNICA EN LA MOTONIVELADORA HORA: 1:30 PM., SE INTENTA OBTENER EL REPUESTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PERO NO FUE POSIBLE, SE RETIRA LA PIEZA Y SE LLEVA A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, SE LLAMO EL MATERIAL QUE FUE ESCARIFICADO PARA EVITAR DAÑOS EN EL TERRENO.

Manuel S.M.

FECHA: 27-08-22

SABADO.

DIA: NUBLADO.

NO SE LABORA EN OBRA POR FALLA EN MOTONIVELADORA, SE CONTINUA CON TRABAJO DE OFICINA EN LA PROYECCIÓN DE OBRA.

Manuel S.M.

FECHA: 28-08-22

DOMINGO.

DIA: NO SE LABORA

Manuel S.M.

FECHA: 29-08-22

LUNES.

DIA: NUBLADO EN LA MAÑANA, SOLEADO DESPUES DE 1:30 PM.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE: ING. MÓNICA SILVA.

COMISIÓN TOPOGRAFICA

OFICIALES. (2).

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

EQUIPO:

MOTONIVELADORA

VIBROCOMPACTADOR

ESTACION

ACTIVIDADES:

EN ESTE DÍA, LA COMISIÓN TOPOGRAFICA REPLANTEA LA RAZANTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL TERRENO CON EL ANIMO DE EVITAR LOS LIENOS QUE SE TENDIAN EN EL PRIMER TRABAJO DE LA COMISIÓN TOPOGRAFICA LA CUAL PROPONIA LIENOS, EN LA RAZANTE ACTUAL SE PRESENTA UN CORTE APROXIMADO DE 0.29m EN PROMEDIO, SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE AVANCE EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL, SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE OBEA. EN ESTE DÍA LLEGA EL REPUESTO DE LA MOTONIVELADA A LAS 4:50PM RAZÓN POR LA CUAL NO FUE POSIBLE AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, SE REALIZA UN COMITE ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA DEFINIR ASPECTOS TÉCNICOS, EL CONTRATISTA PRESENTA LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS PARA SER EVALUADAS POR LA INTERVENTORIA, CON EL FIN DE SER SOCIALIZADAS CON LA ENTIDAD CONTRATANTE. EN EL CERRAMIENTO SE SUGIERE REVISAR LA NECESIDAD DE CONSTRUIR PILOTES CON EL FIN DE EVITAR UN POSIBLE VOLCAMIENTO POR LA SOBLETEZ DE ESTE. EN LA ACTIVIDAD RELACIONADA A LOS FILTROS SE PLANTEA EN EL DISEÑO UN FILTRO PRINCIPAL CENTRAL QUE RECOGE LOS FILTROS ESPINA DE PESCADO, A SU VEZ LA CANCHA TIENE PENDIENTE HACIA LOS LATERALES, LO QUE INDICA QUE LOS FILTROS ESTÁN CON LA PENDIENTE OPUESTA A LA DE LA CANCHA, PARA TENER UNA RESPUESTA ANTE ESTOS TEMAS ENVIAREMOS A LA INTERVENCIÓN UN OFICIO DE ACIARACIÓN.

Manuel H. M.