

Urabá

Oriente

Suroeste

Valle de Aburrá

Bajo Cauca

Occidente

Magdalena Medio

Norte

Nordeste

Variante La Pintada, Suroeste

# En Antioquia

tenemos vías  
para la seguridad  
y la competitividad

**Conoce el estado de vías  
para este fin de semana**

24 de enero de 2025



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

- **Se encuentran habilitados todos los corredores viales con mayor afluencia de vehículos. Se recomienda transitar con precaución, atender las señales de tránsito y las indicaciones de las autoridades.**
- **Actualmente se 25 tienen frentes activos y maquinaria lista para atender cualquier eventualidad que se presente en las nueve subregiones del Departamento.**
- **Desde el 27 de enero, en la obra del Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, se habilitará el retorno en la vía hacia Rionegro.**

Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia tiene sus contratos de atención a emergencias y mantenimientos subregionales activos.

Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para abordar cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.

**Los corredores viales con mayor afluencia de vehículos, a cargo de la Gobernación de Antioquia, se encuentran habilitados.**



# Estado de las vías en Antioquia



Urabá

Suroeste

Oriente

Magdalena Medio

Occidente

Norte

Bajo Cauca

Nordeste

Valle de Aburrá

Volver al inicio





## Novedades en las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente:

Volver  
al mapa



- **Vía doble calzada Sajonia – Aeropuerto:** obras en el sector de la glorieta externa del aeropuerto José María Córdova (construcción del intercambio vial).
- **Vía Santa Elena:** restricción de vehículos con carga superior a cuatro toneladas.  
Control pare y siga en el km 11+200 sector Mirador de Santa Elena.
- **Vía variante Las Palmas:** habilitada con restricción de vehículos de carga superiores a cuatro toneladas.
- **Vía Conexión Vial Aburrá Oriente - Túnel de Oriente:** habilitada las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.

Estado de las  
Vías en Valle de Aburrá





**El domingo 26 de enero, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., en sentido Rionegro – Medellín.**

Por las obras del intercambio vial aeropuerto José María Córdova, los vehículos que van desde Medellín por el Túnel de Oriente y se dirigen hacia Guarne deberán ingresar a la glorieta interna del aeropuerto y tomar la tercera salida para continuar su ruta. Del mismo modo, los vehículos que van desde Rionegro hacia Guarne o hacia el Túnel de Oriente, también deberán ingresar a la glorieta interna del aeropuerto para continuar su trayecto.

Además, los vehículos que vienen desde Guarne y se dirigen hacia el aeropuerto o a Rionegro, deberán dirigirse hasta la glorieta Sajonia y retornar a la vía doble calzada Sajonia – Aeropuerto para continuar su ruta. Del mismo modo, los vehículos que van desde el aeropuerto internacional José María Córdova hacia Rionegro, también deberán ir hasta la glorieta Sajonia para continuar su trayecto.

Desde el 27 de enero, se habilitará el retorno en la vía hacia Rionegro, por lo cual si se transita desde el Túnel de Oriente y hacia el aeropuerto, deben tomar la glorieta en obra por la doble calzada Sajonia-Aeropuerto y luego la primera salida en sentido a Rionegro. Allí se debe tomar el retorno que se habilitó en esta vía y reincorporarse en sentido a la glorieta en obra y posteriormente tomar la primera salida hacia el aeropuerto José María Córdova.

Si se transita desde Guarne hacia el aeropuerto, se debe tomar la primera salida en la glorieta para tomar el lazo que se habilitó en sentido hacia el Túnel de Oriente y continuar el recorrido hasta la glorieta Sajonia. Allí se regresa a la vía doble calzada Sajonia-Aeropuerto hasta llegar al intercambio vial en construcción, tomando la primera salida en sentido a Rionegro y luego el retorno que se habilitó para volver a llegar a la glorieta en obra. Luego toma la primera salida y dirígete hacia el Aeropuerto José María Córdova.

- **Vía Doble Calzada Las Palmas:** habilitada con restricción a vehículos de carga superior a cuatro toneladas entre el km 6+600 (arriba del restaurante 'Chuscalito') hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).





## Novedades en la subregión ORIENTE:

Volver  
al mapa



- **La Granja (Montebello) - El Retiro:** paso a medio carril pérdidas de banca en el km 2+400. Se restringe el paso de vehículos de más de 10 toneladas mediante Resolución 2023060082645 del 02/08/2023 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental.
- **San Rafael – La Palma – La Holanda – San Carlos:** paso a medio carril pérdidas de banca en el km 10+400 y km 16+900. Se recomienda transitar con precaución.
- **Autopista – El Ramal – Granada:** paso a medio carril pérdida de banca en el PR 0+900 y construcción puente vehicular en el km 11+700. Se recomienda transitar con precaución.



Estado de las  
**Vías en Oriente**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia



- **Abejorral - Pantanillo - El Oro:** se restringe el paso de vehículos de más de 12 toneladas mediante Resolución 2023060346353 (vehículo más carga). Del 13/10/2023 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental.
- **San Vicente – Concepción - Barbosa:** paso a medio carril en el km 4+400. Personal en la vía realizando atención a puntos críticos. Se recomienda transitar con precaución.



## Novedades en la subregión OCCIDENTE:

Volver  
al mapa



- **La Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia - Alto del Chuscal:** en el km 61+826 se presenta pérdida parcial de la banca costado izquierdo, km 14+200, km 14+300, km 14+800, zona geológicamente inestable transitar con precaución en los km 03+200, km 15+400, km 18+200, km 22+400, km 16+300, km 38+900, km 57+900, km 56+100.
- **Alto del Chuscal – San Antonio de Prado:** se presenta caída de material en el km 00+800, zona inestable geológicamente en el km 5+000, inicio de pérdida parcial de la banca costado izquierdo en los km 05+200, km 05+900, km 06+300. Transitar con precaución.
- **Chorodó – Frontino:** pérdida parcial en el km 06+800 costado derecho transitar con precaución.
- **Uramita - Peque:** la vía presenta trabajos de pavimentación del km 02+500 al km 06+800, presencia derrumbes desde el km 20+000 (Juntas de Uramita) hasta el km 44+300.
- **Dabeiba - Camparrusia:** por material depositado por las crecientes de las quebradas que posee el corredor vial se debe transitar con precaución en los km 11+000, km 19+400, km 19+700, km 40+400, km 40+800, km 42+800, km 43+700, km 44+600 zona geológicamente inestable en el km 38+800.
- **San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros:** corredor vial con cierre por trabajos de pavimentación según horarios establecidos en la Resolución 20240600018213 del 15 marzo 2024 lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. cierra intermitente no mayor a 20 minutos; 8:00 a.m. a 12:00 m. cierre total y de 12:00 m. a 1:30 p.m. libre circulación y de 1:30 p.m. 5:30 p.m. cierre total. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. cierre total, de 12:00 m a 1:00 p.m. libre circulación y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. cierre total. Domingos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. cierres intermitentes no mayores a 20 minutos.

Estado de las  
Vías en Occidente





Volver  
al mapa 

- **La Usa - Caicedo:** transitar con precaución, posee múltiples deslizamientos que reducen al ancho de la calzada y se presenta pérdida parcial de la banca costado derecho en las abscisas km 02+70, km 04+790, km 05+500, km 06+100, km 13+000, km 14+700, km 15+050, km 18+500, km 18+600, km 18+700 y km 32+700. El km 24+800 se presenta hundimiento de la vía por falla geológica.
- **Puente de Occidente - Olaya - Liborina:** transitar con precaución en las abscisas km 05+900 por caída de rocas, km 06+700 costado izquierdo, km 08+700 costado izquierdo reducción a un carril.
- **Liborina - Sabanalarga:** transitar con precaución en las abscisas km 12+600, km 18+400 y km 21+000 por pérdida parcial de la banca. Presenta derrumbes en el km 07+000, km 07+050, km 07+800, km 08+900, km 09+700, km 15+200, km 17+400 y km 17+600 el cual reducen el ancho de la calzada.
- **Santa Fe de Antioquia – Puente de Occidente – La Ye (San Jerónimo) - Cruce Ruta 62:** los vehículos que van hacia el puente de Occidente deberán transitar con precaución, por pérdida parcial de banca en km 00+400.

Estado de las  
Vías en Occidente





## Novedades en la subregión SUROESTE:

Volver  
al mapa



- **Albania – Titiribí:** se presenta asentamiento de banca en el carril derecho km 7+500. Transitar con precaución, paso restringido a un carril.
- **El Cinco - Venecia:** se presenta cierre parcial de vía en el km 4+600 por pérdida total de banca, paso restringido a un carril. Se recomienda utilizar vía alterna Bolombolo – Venecia.
- **Camilocé - El Cinco - Fredonia:** se presenta pérdida parcial de banca en el km 14+000 y km 14+800. Transitar con precaución, paso restringido a un carril. Asentamiento de la vía en el km 8+500 sector Palomos.
- **Camilocé - El Cinco - Fredonia:** km 5+500. Paso restringido a un carril por asentamiento de la banca, km 7+400 paso a un carril por pérdida parcial de la banca.

Estado de las  
Vías en Suroeste





- **El Barroso - El Chaquiro – Salgar:** se presenta pérdida parcial de banca en el km 1+000. Precaución al transitar. Km 4+500 paso a un carril por construcción de muro.
- **Valparaíso – Támesis:** se presenta pérdida parcial de banca en el km 15+900 y en el km 17+200. Transitar con precaución.
- **Puente Iglesias (Ruta 25B) - La Ye – Jericó:** pérdida de banca total en el sector La Viña (km 4+900 desde Jericó). Si se dirige al sector, tomar rutas alternas.
- **Concordia - La Quiebra - Betulia:** se presenta paso restringido a un carril en el km 8+600. Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.
- **Puente Iglesias – Marsella - Fredonia:** km 10+000 caída de rocas. Entre Puente Iglesias y Marsella km 11+000, caída frecuente de árboles. Transitar con precaución. Km 20+600 se presenta paso restringido a un carril por asentamiento del carril derecho.
- **La Metida - Concordia:** km 14+000, asentamiento en la vía, transitar con precaución. Km 16+500 asentamiento de la banca, transitar con precaución.
- **Caldas - Angelópolis:** pérdida parcial de la banca en los km 6+700 y km 7+200, transitar con precaución.





## Novedades en la subregión URABÁ:

Volver  
al mapa



- **Carepa - Saiza:** se presenta caída de puente en el km 16+500. Cierre de vía total. Pérdidas de banca en el sector La Sucia. Se recomienda transitar con precaución.

Estado de las  
**Vías en Urabá**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia



## Novedades en las vías de influencia del PEAJE PAJARITO y la subregión del NORTE:

Volver  
al mapa

- **Variante Don Matías (Ruta 25) – Entrerríos:** se restringe de manera permanente el tránsito de vehículos con cargas superiores a 32 toneladas sobre el corredor vial. Según Resolución No. 2023060086989 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 28 de agosto de 2023.
- **Puente Gavino - Gómez Plata - El Guayabo - Carolina Del Príncipe - La Herradura - Partidas a Guadalupe – Guadalupe:** Transitar con precaución PR 10+500 y PR 13+800 por derrumbe en la vía, y pérdida de banca en el PR 28+400.
- **San Fermín (Ruta 25) – Briceño:** Las precipitaciones de los últimos días afectaron en varios puntos el corredor vial San Fermín - Briceño: presentando pérdidas de banca parcial en los PR 9+700; PR10+000 PR; 13+300, PR; 19+200 PR; 21+000. Se recomienda transitar con precaución.



Estado de las  
Vías en Norte



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

- **La Apartada (San José de La Montaña) - Partidas (San José de la Montaña) - Toledo – Matanzas:** Se presenta pérdida de banca en el PR 11 + 200 se desarrollaron trabajos de mitigación, transitar con precaución, paso restringido a un (1) carril.
- **Partidas a San José de la Montaña - San Andrés de Cuerquia - Matanzas -Pescadero – Ituango.** Se presenta caída constante de material rocoso sobre la vía, Transitar con precaución, evitar el transito durante presencia de precipitaciones.
- **Campamento – Río Nechí – Ye de Anorí:** Paso a medio carril por limpieza de derrumbes ocasionados por las lluvias en los PR 6+000, Transitar con precaución.
- **Santa Rosas de Osos (Ruta 25) - Malambo - San Pablo - Puente Gavino:** Se presentan derrumbes y afectaciones a la infraestructura vial debido a fuertes lluvias en el sector, transitar con precaución, evitar el transito durante presencia de precipitaciones.





## Novedades en las subregiones de NORDESTE:

Volver  
al mapa



- **Caramanta – Cristales - San Roque:** Transitar con precaución PR 0+900, posible pérdida de banca. Se presenta también pérdida de banca en el PR 16+500, se recomienda transitar con precaución.
- **Vegachí - Santa Isabel – Remedios:** Transitar con precaución PR 24+600 por afectaciones en el pavimento.
- **Molino Viejo - Santo Domingo:** Transitar con precaución PR 6+200 por derrumbe en la vía.
- **Anorí - Ye de Anorí - El Mango:** Transitar con precaución PR 31+900 por derrumbe en la vía.
- **San Jorge - San Roque:** Se presenta pérdida de banca en el PR3+700, PR 4+200 y PR 9+200, transitar con precaución.
- **El Mango – Amalfi:** Transitar con precaución en el PR 0+200, paso a medio carril por asentamiento en la vía.
- **Porcesito - Puente Gavino - La Cortada - Yolombó - Yalí - Playas – Vegachí:** Transitar con precaución durante las precipitaciones.

Estado de las  
Vías en Nordeste



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia



## Novedades en las subregiones de BAJO CAUCA:

Volver  
al mapa



- De forma general se recomienda transitar con precaución en todas las vías.

Estado de las  
Vías en Bajo Cauca



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia



## Novedades en las subregiones de MAGDALENA MEDIO:

Volver  
al mapa



- De forma general se recomienda transitar con precaución en todas las vías.

Estado de las  
Vías en Magd. Medio



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

Desde la Secretaría de Infraestructura Física se le recomienda a toda la comunidad:

1. Consultar la información oficial sobre el estado de las vías departamentales en las redes sociales de la Gobernación de Antioquia o en la página web [www.antioquia.gov.co](http://www.antioquia.gov.co). Para las vías nacionales pueden consultar las redes del Invías o ingresar a [www.invias.gov.co](http://www.invias.gov.co).
2. Informarse sobre los cierres implementados en las vías por las obras que se adelantan.
3. Si tiene un vuelo programado desde el aeropuerto José María Córdova programar con tiempo el desplazamiento y llegar con antelación a la terminal aérea.
4. Tener al día todos los documentos del vehículo.
5. Realizar revisión preventiva del vehículo.
6. No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.
7. Para el pago de peajes procurar tener el valor exacto.
8. No parquear sobre vías principales ni realizar maniobras peligrosas.
9. Respetar siempre a los diferentes actores viales.
10. Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad.

La Secretaría de Infraestructura Física continúa firme por Antioquia desempeñando un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial, por eso este fin de semana recorra las vías de Antioquia.

